


Acero Inoxidable para Alta Temperatura / Alta Presión



Tuerca

Tapa bridada

Ferrule

O-Ring

Accesorio Racor 3/4 NPT

1. Lubrique el 2 O'ring dentro del racor.
(El lubricante del O'ring deberá ser grasa en base petróleo.)
2. Mientras el sistema de tubería no esté bajo presión, instale el racor dentro de la te de 3/4" NPT.
3. Use los electrodos Walchem de pH y ORP para alta presión p/n 102029 y 102963, los cuales incluyen la tapa de acero inoxidable bridada.
4. Instale la rosca sobre la parte superior de la tapa bridada. AJUSTE CON LA MANO LA TUERCA SOBRE LA PARTE SUPERIOR DEL RACOR.

**Te suministrada
por el usuario.**

